



Imagem 01: Película desgastada precocemente



Imagem 02: película desgastada e suporte danificado



Imagem 03: Película desgastada precocemente



Imagem 04: Suporte danificado apresentando fragilidade




Imagem 05: Suporte parede frágil




Imagem 06: Suporte amassado com o aperto do parafuso




Imagem 07: Base do suporte fragilizada - amassada



Imagem 08: Base do suporte apresentando fragilidade



Imagem 09: Suporte exposto



Imagem 10: Suporte danificado

5.2. Os serviços executados em conformidades descritas foram registradas em relatório fotográfico anexo, que demonstra de forma efetiva as condições aceitáveis da execução da sinalização horizontal no momento da .




Imagem 10: Sinalização horizontal satisfatória




Imagem 11: Sinalização horizontal satisfatória



Imagem 12: Sinalização horizontal satisfatória



Imagem 13: Sinalização horizontal satisfatória

6. CONCLUSÃO

Após a fiscalização realizada em 27/08/2025, conclui-se que:

A sinalização horizontal e as tachas refletivas foram executadas em conformidade com o projeto básico e plano de trabalho aprovados, apresentando boa qualidade e visibilidade. O desgaste observado em algumas faixas de pedestre é considerado natural e compatível com o tempo decorrido desde a execução.

A sinalização vertical, por sua vez, apresenta incoformidades técnicas relevantes, uma vez que os suportes das placas de sinalização não atendem às especificações mínimas de resistência estabelecidas no convênio. Foram constatados suportes metálicos frágeis, instabilidade estrutural e placas com películas retrorrefletivas degradadas.

Tais condições comprometem a durabilidade, a estabilidade e a efetividade da sinalização viária, colocando em risco a adequada prestação do serviço objeto do convênio.

7. ENCAMINHAMENTOS