

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIO

REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO - RO

I. DADOS

Processo: 0010.160772/2020-32.

Convênio: nº 007/2022/PGE-DETRAN (ID: 0030091652).

Assunto: Fiscalização de Convênio de Sinalização de Trânsito.

Período da Vistoria: 04/12/2025.

II. FOTOS DA VISTORIA



Foto 1 : sinalização vertical (placa e suporte) foi retirada do ponto de implantação e deixada no chão.



Foto 2: Chapa do suporte com espessura inferior ao especificado.



Foto 3: Suporte/tubo de aço – altura inferior ao especificado



Foto 4: Chapa do suporte com espessura inferior ao especificado



Foto 5: Suporte/tubo de aço – altura inferior ao especificado



Foto 6: diâmetro dentro das dimensões especificadas.



Foto 7: braço projetado encontra-se seriamente empenado



Foto 8: braço projetado encontra-se seriamente empenado.



Foto 9: braço projetado encontra-se seriamente empenado.




Foto 10: altura livre da placa dupla está inferior ao especificado no projeto aprovado.



Foto 11: altura livre da placa dupla está inferior ao especificado no projeto aprovado. Placas em duplicidade.



Foto 12: altura livre da placa dupla está inferior ao especificado no projeto aprovado. Placas em duplicidade.



Foto 13: altura livre da placa dupla está inferior ao especificado no projeto aprovado. Placas em duplicidade.



Foto 14: a sinalização vertical permanece com o suporte mal fixado.



Foto 15: a sinalização vertical permanece com o suporte mal fixado.



Foto 16: Sinalização R-1 e Legenda pare em conformidade com o projeto aprovado.




Foto 17: vegetação impede a visualização da sinalização vertical.



Foto 18: placa dupla apresenta altura livre de 1,85 m, abaixo do especificado.



Foto 19: sinalização horizontal em conformidade com o projeto aprovado.




Foto 20: sinalização horizontal em conformidade com o projeto aprovado.



Foto 21: sinalização horizontal em conformidade com o projeto aprovado.




Foto 22: tachas foram devidamente aplicadas nos locais determinados nos projetos encaminhados



Foto 23: Sinalização R-1 e Legenda pare em conformidade com o projeto aprovado.



Foto 24: tachas foram devidamente aplicadas nos locais determinados nos projetos encaminhados.



Foto 25: sinalização horizontal em conformidade com o projeto aprovado.




Foto 26: sinalização horizontal em conformidade com o projeto aprovado.



Foto 27: Não foi localizada a sinalização R-1 no cruzamento da Rua Carlos Chagas com Rua Ronilson Medeiros.



Foto 28: sinalização horizontal em conformidade com o projeto aprovado.




Foto 29: tachas foram devidamente aplicadas nos locais determinados nos projetos encaminhados.




Foto 30: tachas foram devidamente aplicadas nos locais determinados nos projetos encaminhados.



Foto 31: sinalização horizontal em conformidade com o projeto aprovado.



Foto 32: Ciclofaixa implantada conforme projeto aprovado.



Foto 33: sinalização horizontal em conformidade com o projeto aprovado.



Foto 34: sinalização horizontal em conformidade com o projeto aprovado.



III. INFORMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A visita nas vias urbanas do Município foi realizada no 04/12/2025 pela seguinte equipe técnica do DETRAN/RO:

- Eng.^a Amanda Maciel Nogueira - Fiscal do Convênio.
- Arq.^a Andressa Amorim da Mota - Fiscal do Convênio.
- Eng.^o Civil Ighor Teixeira de Castro - Apoio Técnico.

IV. OBSERVAÇÕES

Portaria nº 716 de 04 de abril de 202. revogada a Portaria nº 1090 de 06/08/2024.

Porto Velho, 15 de dezembro de 2025.